

SB, Vibrationer i knivdisksystemet i G2, Automower, 220 AC, 230 ACX, Solar Hybrid, 265 ACX, 2012-06


Ett fåtal Automower® G2-modeller (220 AC, 230ACX, Solar Hybrid och 265 ACX) m/2011 och m/2012 har rapporterats ha onormala ljudnivåer till följd av vibrationer i knivdisksystemet. Grundorsaken till vibrationerna är för lite fett i höjdjusteringsanordningen. Problemet löses genom att man tillför mer fett.

Det rekommenderas att mer fett tillförs vid nästa servicetillfälle eller om en kund klagar på ljud i knivdisken.

Justering

Fett tillförs till höjdjusteringsanordningen enligt nedanstående anvisningar. Använd endast Husqvarna Automower®-fett. Se artikelnummer nedan.

1. Öppna luckan till höjdjusteringen och sänk ned justeringen till MIN-läget.
2. Avlägsna höjdjusteringsratten.
3. Torka bort eventuellt överflödigt fett från insidan av den grå muttern (2) med en trasa. Du behöver inte torka bort allt fett, utan bara det som är lätt att komma åt.
4. Lägg en sträng fett mellan den svarta klippmotorskålen (1) och den grå muttern (2). Se till så att du inte fyller på så mycket att det går över kanten på motorskålen. Se bilden nedan.



5. Sätt tillbaka höjdjusteringsratten och vrid den till MAX och därefter till MIN. Upprepa detta 5 gånger för att se till att fettets fördelas jämnt över hela anordningen.
6. Avlägsna höjdjusteringsratten och upprepa steg 4 och 5.

Artikelnummer

Automower®-fett finns i två varianter (gult och transparent). Båda kan användas för höjjusteringsanordningen. Det vita fettet som används för höjjusteringsanordningen på fabriken finns inte tillgängligt som reservdel.

- 578 05 13-01 (gult 85 ml)
 - 578 05 13-02 (gult 300 ml)
 - 579 38 19-01 (transparent 85 ml)
 - 579 38 19-02 (transparent 300 ml)
-