

Hallväggen revs av en annan entreprenör under 2023 och när vi skrev under kontraktet var överenskommelsen att väggen och taket skulle spacklas och målas, ett nytt golv läggas och den temporärt dragna ledningen från lampa till lampknapp skulle snyggas till (jag målade själv väggarna blå under 2023 men de målades om igen under renoveringen)

Under renoveringens gång kom vi överens om att också installera spotlights samt måla ena sidan på toadörren och montera nytt dörrhandtag. Den debiterade arbetstiden för detta är, enligt arbetsdagboken, 74h. Och då är inte elektrikerns timmar redovisade i arbetsdagboken så jag vet inte om den tiden har bakats in bland övriga timmar.

Före:



Efter:



Under renoveringen kom vi också överens om att bygga en halvvägg framför badkaret och kakla in det, flytta golvbrunnen så att den inte stack ut under badkaret, montera upp en extra blandare (handdusch vid WC-stolen) samt montera upp spotlights i badrumstaket. Redovisad tid för detta är 15h (elektrikerns timmar inte redovisade här heller). Slutresultatet:



Till sist så tackade jag också ja till hjälp med att montera upp 7 väggfästen i hallen. Redovisad tid för detta var 6h (två personer, 3h tillsammans) som borrarde och skruvade. OBS: Jag tog ingen bild på väggfästena men 3 av dem syns på den här gamla bilden (de hängde inga konsoller eller hyllor etc).

