

2023-11-04 Fuktskada i sovrummets vägg (1).



Upp på vinden. Avluftarrörets [2] isolering [3] är fuktig. Fukten kryper genom isoleringen in till väggen



Avluftarröret bredvid ventilationshuven till köksfläkten.

