

Mätningar

EI1	Max	46,2 °C
	Min	10,6 °C
	Average	21,1 °C

Parametrar

Emissivitet	0.9
Refl. temp.	16 °C

Geoposition


Kompass	0° N
Position	N 58° 28' 36,06", E 15° 38' 16,28"

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=58.4767,15.6379>

Kommentar

2000W 2h, gammal "enkel" kabel och stickpropp

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124052.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124052.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

Mätningar

E11	Max	62,7 °C
	Min	23,2 °C
	Average	42,6 °C

Parametrar

Emissivitet	0.9
Refl. temp.	16 °C

Geoposition


Kompass	0° N
Position	N 58° 28' 36,06", E 15° 38' 16,28"

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=58.4767,15.6379>

Kommentar

2000W 2h, gammal "enkel" kabel och stickpropp

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124106.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124106.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

Textkommentarer

Resultat	Varmt!
----------	--------

Mätningar

Sp1	62,3 °C
Sp2	63,8 °C
Sp3	56,0 °C

Parametrar

Emissivitet	0.9
Refl. temp.	16 °C

Geoposition


Kompass	0° N
Position	N 58° 28' 36,06", E 15° 38' 16,28"

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=58.4767,15.6379>

Kommentar

2000W 2h, gammal "enkel" kabel och stickpropp

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124121.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124121.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

Textkommentarer

Not 1	Stiften är inte kalla (felmätning pga att de är blanka)
Resultat	Varmt! Kontaktstiften ej särskilt värma jämfört med stickproppen.

Mätningar

E11	Max	54,9 °C
	Min	19,8 °C
	Average	35,7 °C

Parametrar

Emissivitet	0.9
Refl. temp.	22 °C

Geoposition

Kompass	0° N
Position	N 58° 28' 36,06", E 15° 38' 16,28"

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=58.4767,15.6379>

Kommentar

2000W 2h, gammal "enkel" kabel och stickpropp

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124132.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124132.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

Textkommentarer

Resultat	Varmt!
----------	--------

Mätningar

Bx1	Max	25,4 °C
	Min	16,1 °C
	Average	20,2 °C
Li1	Max	22,9 °C
	Min	21,8 °C
	Average	22,4 °C

Parametrar

Emissivitet	0.9
Refl. temp.	22 °C


Geoposition

Kompass	0° N
Position	N 58° 28' 36,06", E 15° 38' 16,28"
http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=58.4767,15.6379	

Kommentar

2000W 2h, mer "påkostad" kabel och stickpropp.

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124223.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124223.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

Textkommentarer

Not 1	Mycket begränsad temperaturökning
-------	-----------------------------------

Parametrar

Emissivitet	0.9
Refl. temp.	22 °C

Geoposition


Kompass	0° N
Position	N 58° 28' 36,06", E 15° 38' 16,28"

<http://maps.google.com?z=17&t=k&q=58.4767,15.6379>

Kommentar

2000W 2h, mer "påkostad" kabel och stickpropp

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124235.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124235.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

Mätningar

Bx1	Max	23,7 °C
	Min	10,7 °C
	Average	16,3 °C

Parametrar

Emissivitet	0.9
Refl. temp.	22 °C

Geoposition


Kompass	0° N
Position	N 58° 28' 36,06", E 15° 38' 16,28"

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=58.4767,15.6379>

Kommentar

2000W 2h, mer "påkostad" kabel och stickpropp

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124257.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124257.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

Parametrar

Emissivitet	0.9
Refl. temp.	22 °C

Geoposition

Kompass	0° N
Position	N 58° 28' 36,06", E 15° 38' 16,28"

<http://maps.google.com?z=17&t=k&q=58.4767,15.6379>

Kommentar

2000W 2h, mer "påkostad" kabel och stickpropp

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124306.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B

2020-03-22 12:40:22



flir_20200322T124306.jpg

FLIR ONE Pro

F07H8J0027B